
GELIOMASTER®



МАСТЕР - ПРО

инструкция по монтажу
светодиодного светильника

Светодиодный светильник МАСТЕР - ПРО поставляется в упаковке.



1.1. Распакуйте светодиодный светильник **МАСТЕР - ПРО с комплектом подвесного крепления**.



1.2. Установите кронштейны в пазы корпуса светильника.
Затяните болты крепления.



1.3. Подвесьте светильник на кабель-трос с помощью карабина.



1.4. Включите питание и убедитесь, что светильник работает.

